

平成30年度 定期点検結果内訳

施設名 (フリガナ)		路線名	架設年次 (西暦)	橋長 (m)	幅員 (m)	点検実施 年月	判定 区分	所見等
湍川橋1	(ニウリガワハシ)	金足添川線	2003	53.0	24.0	H30.10	Ⅱ	主桁のひびわれ、橋台への漏水、橋脚のひびわれ、伸縮装置の腐食
草生津川小橋	(クサヅマカワコハシ)	金足添川線	1994	29.4	24.0	H30.09	Ⅲ	主要鋼材の腐食、床版のひびわれ、支承の腐食
四丁目橋	(ヨンチュウメハシ)	四丁目橋線	1972	24.7	4.5	H30.10	Ⅱ	橋台への漏水、支承の腐食、排水施設の腐食
槻ノ木橋	(ツキノキハシ)	槻ノ木右馬之丞線	1966	20.8	3.7	H30.10	Ⅱ	床版への漏水、橋台のひびわれ
勝平新橋	(カツヘイシンハシ)	金属団地1号線	1988	163.0	12.0	H30.12	Ⅱ	橋台への漏水、橋脚のひびわれ、支承の腐食、地覆のひびわれ
新川橋	(シンカワハシ)	川尻新屋線	1963	97.9	14.6	H30.08	Ⅲ	主桁の腐食、床版の剥離と鉄筋露出
猿田川端橋	(サルダガワハシ)	二ツ屋牛島線	2009	20.4	9.0	H30.10	Ⅱ	主桁の腐食、床版から遊離石灰、防護柵の変形
低橋	(ヘハシ)	岩城6号線	1966	16.9	3.6	H30.10	Ⅱ	橋台の洗掘
おいだら大橋	(オイダラオハシ)	仁別木曾石線	1995	95.0	11.0	H30.10	Ⅱ	床版のひびわれ、橋台のひびわれ、排水施設の土砂詰まり
高橋1	(タカハシ)	槻ノ木青崎線	1970	16.0	4.0	H30.10	Ⅱ	床版の剥離と遊離石灰、地覆の欠損
八柳橋	(ヤツタナギハシ)	將軍野外旭川線	2008	37.9	6.5	H30.10	Ⅱ	床版のひびわれ、橋台への漏水、橋脚のひびわれ、舗装のひびわれ
八田橋	(ハッタハシ)	八田橋線	2009	29.5	4.6	H30.10	Ⅱ	桁の不安定さび
太田沢跨線橋	(オオザワコセンキョウ)	太田町兎谷地線	1968	36.0	4.0	H30.12	Ⅱ	主桁等鋼材の腐食、床版のひびわれ・うき・遊離石灰、橋台・橋脚の鉄筋露出・漏水、舗装の凹凸
土崎駅南跨線橋	(ツチザキエキミナミコセンキョウ)	秋田港四ツ谷線	1986	19.2	15.0	H30.12	Ⅱ	主桁の遊離石灰・剥離、橋台のひびわれ・遊離石灰、防護柵の腐食、舗装の凹凸
牛島車輛基地跨線橋	(ウシマクルマキチコセンキョウ)	上北手牛島線	1968	146.0	8.0	H30.12	Ⅲ	鋼部材の腐食(特に支承・落橋防止装置の損傷が著しい)、橋台のひびわれ・うき、防護柵の腐食、舗装の凹凸
手形跨線橋	(テガタコセンキョウ)	千秋久保田町手形新栄町線	1953	66.0	3.1	H30.12	Ⅲ	主桁と横桁の腐食、橋脚と橋台のひびわれ・遊離石灰、駅構内の柱の鋼材の腐食
大仁加羅橋	(オオニカラハシ)	神内奥出線	1971	14.5	3.6	H30.10	Ⅱ	床版の遊離石灰・ひびわれ、橋台のひびわれ、舗装の凹凸
松測橋	(マツチハシ)	松測白熊戸島線	1994	128.0	10.0	H30.10	Ⅱ	床版の遊離石灰・ひびわれ、橋台・橋脚のひびわれ、舗装の凹凸
七曲橋	(ナナマヅリハシ)	七曲工業団地1号線	1988	32.1	13.0	H30.07	Ⅱ	落橋防止装置取付金具の腐食、排水管の接続不良
七曲南橋	(ナナマヅリミナミハシ)	戸島七曲線	2000	62.5	5.0	H30.07	Ⅱ	高欄側面の剥離
八幡田三号橋	(ハチマンテンサンゴウハシ)	秋操東自歩道線	不明	12.3	2.8	H30.10	Ⅰ	
荒巻橋	(アラマキハシ)	上北手牛島線	1968	6.3	4.7	H30.09	Ⅱ	床版の鉄筋露出、橋台の洗掘、舗装の凹凸
荒巻一号橋	(アラマキイチゴウハシ)	上北手牛島線	不明	4.5	7.1	H30.09	Ⅱ	床版・橋台のたわみ、舗装のひびわれ
大排水五号橋	(オオヒライスイゴウハシ)	金足添川線	不明	5.1	23.4	H30.09	Ⅱ	床版への漏水、橋台のひびわれ、舗装の凹凸
馬洗橋	(ウマアラハシ)	仁井田横山中野線	不明	5.0	3.5	H30.09	Ⅱ	床版への漏水
四ツ小屋十号橋	(ヨツコヤジウゴウハシ)	仁井田横山中野線	1965	6.3	3.8	H30.11	Ⅱ	防護柵の腐食・劣化・変形
目長田古川橋	(メナガタフルカワハシ)	仁井田1号線	不明	11.5	5.5	H30.09	Ⅱ	主桁の鉄筋露出、床版・橋台の遊離石灰、防護柵の腐食
大野橋	(オオノハシ)	仁井田新田大野牛島西線	1998	13.9	8.0	H30.10	Ⅱ	橋台・橋脚のひびわれ、防護柵の変形
境田橋	百崎柳館線	不明	5.3	5.0	H30.09	Ⅱ	床版・橋台への漏水、地覆の欠損	
中丁橋	(ナカチウハシ)	仁井田牛島線	不明	5.9	6.8	H30.09	Ⅱ	防護柵の変形
幹準橋	(カンジユンハシ)	仁井田牛島線	1954	4.3	3.6	H30.09	Ⅱ	主桁・床版の鉄筋露出、防護柵の変形
梨平川橋	(ナシヘラカワハシ)	大戸梨平線	不明	4.1	6.9	H30.09	Ⅱ	床版の鉄筋露出、橋台の洗掘、舗装のひびわれ
二ツ屋大野二号橋	(フタツヤオノノゴウハシ)	仁井田大野線町線	不明	3.4	23.0	H30.09	Ⅰ	
寺沢川二号橋	(テラサガワニゴウハシ)	古野荒巻線	不明	9.2	7.0	H30.09	Ⅱ	主桁のひびわれ、排水施設の土砂詰まり
切上橋	(キリアゲハシ)	仁井田本通線	不明	6.5	9.6	H30.09	Ⅲ	床版の鉄筋露出、添架管が落下する恐れ、防護柵の腐食
館岡小路橋	(タテカウジハシ)	仁井田上新田3号線	1954	5.0	4.6	H30.09	Ⅰ	
粕谷道線一号橋	(カスヤミチセンイチゴウハシ)	仁井田粕道1号線	1959	3.0	3.0	H30.09	Ⅱ	床版の鉄筋露出、舗装のひびわれ
大久保古川橋	(オオクボフルカワハシ)	仁井田堂回1号線	2015	12.1	5.5	H30.09	Ⅰ	
四ツ小屋二十六号橋	(ヨツコヤジウロクゴウハシ)	四ツ小屋中野1号線	不明	4.8	14.0	H30.09	Ⅰ	
四ツ小屋三十八号橋	(ヨツコヤジウヤチゴウハシ)	四ツ小屋大通1号線	不明	5.3	7.0	H30.11	Ⅱ	床版の局部的な断面欠損
四ツ小屋十一号橋	(ヨツコヤジユイイチゴウハシ)	小阿地坂ノ下線	不明	4.7	6.5	H30.11	Ⅱ	舗装の凹凸
四ツ小屋四十号橋	(ヨツコヤヨンジウゴウハシ)	柳林岩見川線	不明	5.5	6.2	H30.11	Ⅰ	
四ツ小屋二十九号橋	(ヨツコヤニシユウキウゴウハシ)	御野場6号線	不明	3.5	6.0	H30.09	Ⅱ	床版の鉄筋露出、支承の変形、防護柵の腐食
四ツ小屋二十六号橋	(ヨツコヤニシユウロクゴウハシ)	末戸松本古川数学校線	不明	3.4	5.0	H30.11	Ⅰ	
四ツ小屋十五号橋	(ヨツコヤジウゴウハシ)	末戸松本2号線	1967	6.4	4.0	H30.11	Ⅱ	防護柵の防食機能劣化と局部的な破損
四ツ小屋三十四号橋	(ヨツコヤサンジウヨウゴウハシ)	末戸松本5号線	不明	7.1	6.2	H31.03	Ⅱ	防護柵の防食機能劣化と局部的な破損

平成30年度 定期点検結果内訳

施設名 (フリガナ)		路線名	架設年次 (西暦)	橋長 (m)	幅員 (m)	点検実施年月	判定区分	所見等
西潟敷一号橋	(ニシガシキイチゴウウキョウ)	東潟敷西潟敷線	不明	13.6	5.0	H30.10	Ⅲ	床版に錆汁を伴う遊離石灰、橋台への漏水、舗装のひびわれと広範囲なうき
四ツ小屋四十一号橋	(ヨツコヤシヨウジウイチゴウウキョウ)	四ツ小屋下川原岩見川線	不明	5.5	6.8	H30.11	Ⅱ	主桁の部分的な鉄筋露出
仁井田堰橋1	(ニイダノセキハシ)	末戸松本6号線	不明	8.5	16.0	H30.11	Ⅱ	主桁の遊離石灰
仁井田堰橋2	(ニイダノセキハシ)	末戸松本6号線	不明	8.6	4.0	H30.11	Ⅱ	主桁の剥離
四ツ小屋五号橋	(ヨツコヤシゴウウキョウ)	城下当場菖蒲沼線	不明	5.3	6.1	H30.09	Ⅱ	床版・橋台のひびわれ、防護柵の腐食
潟中島橋1	(カサナシマノハシ)	藤見町新田一丁目線	不明	5.4	6.4	H30.09	Ⅱ	主桁・床版の鉄筋露出と剥離、橋台のひびわれ、舗装のひびわれ
四ツ小屋二十四号橋	(ヨツコヤシニジュウシヨウウキョウ)	柳林坂ノ上線	1969	2.1	7.5	H30.11	Ⅱ	主桁の防食機能劣化
四ツ小屋十四号橋	(ヨツコヤシジュウシヨウウキョウ)	柳林坂ノ上線	2012	3.6	7.4	H30.11	Ⅰ	舗装の部分的な損傷
四ツ小屋十六号橋	(ヨツコヤシジュウロクゴウウキョウ)	末戸松本15号線	不明	9.5	7.1	H30.11	Ⅱ	主桁への漏水と遊離石灰
上前田二号橋	(カミマエノニゴウウキョウ)	上前田二号橋線	2017	7.9	4.0	H30.11	Ⅰ	
前田一号橋	(マエダノイチゴウウキョウ)	荒巻前田線	1968	6.2	3.8	H30.09	Ⅱ	床版のひびわれ、防護柵の腐食
持田橋	(モチダノハシ)	百崎境田1号線	不明	12.4	4.0	H30.10	Ⅰ	護岸嵩上げによるコンクリート部のひびわれや広範囲のうき
刈切線一号橋	(カリキレンイチゴウウキョウ)	塚廻五十五枚線	不明	4.0	2.4	H30.09	Ⅰ	
大山田橋	(オオヤマダノハシ)	大山田1号線	不明	7.3	5.0	H30.09	Ⅱ	床版・橋台の遊離石灰、支承の変形、舗装のひびわれ
豊口二号橋	(トヨグチニゴウウキョウ)	猿田古野線	不明	5.0	4.5	H30.09	Ⅱ	主桁の鉄筋露出、橋台の洗掘、防護柵の腐食
釜場橋	(カマバノハシ)	神内大又1号線	1976	6.0	5.5	H30.09	Ⅱ	床版・橋台への漏水
下石川橋	(シモイシカワノハシ)	和田高岡線	不明	3.4	7.1	H30.11	Ⅱ	防護柵の防食機能劣化、橋面の経年劣化
式田6号橋	(シキダノロクゴウウキョウ)	下石川線	1970	5.5	4.9	H30.11	Ⅱ	防護柵の防食機能劣化、橋面の経年劣化
式田2号橋	(シキダノニゴウウキョウ)	式田1号線	1977	2.6	4.6	H30.09	Ⅱ	
畑谷橋	(ハタケノハシ)	畑谷線	1974	4.4	6.0	H30.09	Ⅱ	床版の鉄筋露出、橋台の遊離石灰、地覆の欠損、防護柵の脱落のおそれ
白熊2号橋	(シロクマニゴウウキョウ)	松洲白熊戸島線	2004	2.5	11.8	H30.09	Ⅱ	床版の遊離石灰、橋台への漏水
芝野堰2号橋	(シバノノセキニゴウウキョウ)	松洲白熊戸島線	不明	3.4	15.0	H30.09	Ⅱ	床版の遊離石灰、橋台のひびわれ、橋台の遊離石灰、緑石の欠損
丸山橋	(マルヤマノハシ)	豊成丸山線	不明	3.0	9.1	H30.09	Ⅱ	床版・橋台の遊離石灰
白熊川橋	(シロクマカワノハシ)	戸島七曲線	1954	2.7	5.0	H30.09	Ⅱ	橋台の鉄筋露出、地覆の欠損
芝野堰橋	(シバノノセキノハシ)	戸島七曲線	1959	2.9	8.0	H30.09	Ⅰ	
式田1号橋	(シキダノイチゴウウキョウ)	式田3号線	不明	2.3	7.5	H30.09	Ⅱ	床版・橋台のひびわれ、橋台の鉄筋露出
前田小橋	(マエダノコハシ)	前田線	不明	2.3	7.4	H30.09	Ⅱ	床版の鉄筋露出、橋台のひびわれ、防護柵の変形
和田4号橋	(ワダノヨンゴウウキョウ)	和田本町線	1956	2.5	5.8	H30.11	Ⅰ	
和田5号橋	(ワダノゴウウキョウ)	和田本町線	1957	2.5	39.0	H30.09	Ⅱ	舗装の凹凸、地覆の欠損
和田1号橋	(ワダノイチゴウウキョウ)	駅前線	1970	4.3	7.3	H30.11	Ⅱ	防護柵の欠損
和田3号橋	(ワダノサンゴウウキョウ)	駅前線	1958	2.5	5.4	H30.11	Ⅱ	床版の鉄筋露出と損傷
畑1号橋	(ハタケイチゴウウキョウ)	畑線	1958	4.0	5.0	H30.11	Ⅱ	防護柵の防食機能劣化
畑2号橋	(ハタケニゴウウキョウ)	畑線	1976	4.0	4.9	H30.11	Ⅱ	防護柵の欠損と変形
上和田小橋	(カミワダノコハシ)	和田9号線	1970	3.1	3.4	H30.11	Ⅰ	
式田5号橋	(シキダノゴウウキョウ)	式田4号線	不明	2.3	4.4	H30.11	Ⅱ	局部的な剥離
坂本橋	(サカモトノハシ)	坂本諸井線	1962	2.0	6.0	H30.09	Ⅱ	橋台の洗掘、舗装のひびわれ
高岡3号橋	(タカオカサンゴウウキョウ)	高岡大沢線	1967	3.6	5.2	H30.09	Ⅱ	橋台基礎部の沈下、床版の鉄筋露出、地覆の欠損
境田1号橋	大沢境田線	不明	2.3	13.6	H30.09	Ⅱ	床版の剥離	
境田2号橋	(カイイダノニゴウウキョウ)	大沢境田線	1962	2.3	24.1	H30.09	Ⅱ	床版・橋台のひびわれ、舗装のひびわれ
境田3号橋	(カイイダノサンゴウウキョウ)	大沢境田線	1973	3.1	18.1	H30.09	Ⅱ	床版・橋台への漏水・遊離石灰・ひびわれ、舗装のひびわれ
北条ヶ崎橋	(ホウジノサカサキノハシ)	北条ヶ崎線	不明	2.5	3.4	H30.11	Ⅱ	舗装の凹凸
脇袋橋	(ワキブクロノハシ)	留見瀬尼沢線	不明	2.3	4.9	H30.09	Ⅱ	橋台への漏水、添架管の腐食
上和田橋	(カミワダノハシ)	和田山根線	不明	2.9	21.0	H30.09	Ⅰ	舗装の凹凸
下川原橋	(シモカワハラノハシ)	坂本諸井線	不明	3.2	6.0	H30.09	Ⅱ	床版・橋台への漏水、舗装のひびわれ
中田橋	(ナカダノハシ)	大沢線	不明	5.0	5.6	H30.09	Ⅱ	床版の鉄筋露出、地覆の欠損
会沢橋	(カイサワノハシ)	本木八度線	1995	7.4	6.2	H30.09	Ⅰ	防護柵の腐食

平成30年度 定期点検結果内訳

施設名 (フリガナ)		路線名	架設年次 (西暦)	橋長 (m)	幅員 (m)	点検実施 年月	判定 区分	所見等
舟沢橋	(フナザワハシ)	松測神内線	1993	9.4	9.1	H30.09	Ⅱ	床版の鉄筋露出、橋台のひびわれ、伸縮装置の舗装の異常
黒沼団地橋	(クロヌマダチノチハシ)	黒沼団地1号線	不明	2.3	6.0	H30.11	Ⅱ	防護柵の変形
川原田橋	(カワラタハシ)	川原田松測線	不明	2.3	12.4	H30.09	Ⅱ	橋台の剥離、防護柵の変形
石川小橋	(イシカワコハシ)	石川1号線	不明	3.2	4.5	H30.09	Ⅱ	橋台のひびわれ
畑3号橋	(ハタケサンゴウキョウ)	畑線	不明	9.7	6.0	H30.09	Ⅱ	橋台・地覆側面の遊離石灰
前田1号橋	(マエダイチゴウキョウ)	前田2号線	不明	3.4	18.0	H30.11	Ⅱ	防護柵の欠損
豊成小橋	(トヨナリコハシ)	豊成四ツ小屋線	不明	6.3	7.0	H30.09	Ⅰ	舗装のひびわれ
芝野1号橋	(シノイチゴウキョウ)	芝野鹿野戸線	1972	2.9	9.1	H30.11	Ⅰ	
沖村2号橋	(オキムラニコウキョウ)	芝野本田線	1972	4.6	5.5	H30.11	Ⅰ	
平脇沢橋2	(ヒラワキザワハシ)	鹿野戸安養寺線	2009	3.7	3.0	H30.08	Ⅰ	舗装のひびわれ
萱ヶ沢三号橋	(カヤガサザンゴウキョウ)	中の沢線	1976	4.2	4.1	H30.09	Ⅱ	橋台の洗掘、舗装の凹凸
本田3号橋	(ホンデサンゴウキョウ)	本田妙法線	1970	2.3	8.6	H30.11	Ⅰ	
寺沢3号橋	(テラサワサンゴウキョウ)	本田妙法線	1970	4.1	6.0	H30.11	Ⅰ	
寺沢4号橋	(テラサワヨシゴウキョウ)	本田妙法線	1970	2.4	5.2	H30.11	Ⅰ	
藤見橋	(フジミハシ)	平沢石田妙法線	1982	4.8	5.3	H30.08	Ⅱ	橋台の遊離石灰、防護柵の腐食
妙法3号橋	(ミョウホウサンゴウキョウ)	平沢石田妙法線	1973	1.3	14.0	H30.08	Ⅰ	
本田西橋	(ホンデニシハシ)	本田西線	1973	2.7	5.7	H30.11	Ⅰ	
山崎東橋	(ヤマザキヒガシハシ)	山崎東線	1984	2.4	9.0	H30.11	Ⅰ	
寺沢1号橋	(テラサワイチゴウキョウ)	寺沢東通線	1975	2.8	6.9	H30.11	Ⅰ	
寺沢2号橋	(テラサワニコウキョウ)	寺沢東通線	1975	3.8	7.4	H30.11	Ⅰ	
袖の沢橋	(スデノザワハシ)	鹿野戸方福線	1969	4.4	3.8	H30.08	Ⅱ	床版の鉄筋露出、舗装の凹凸
湯野目橋	(ユノメハシ)	湯野目線	1977	3.0	9.2	H30.08	Ⅲ	
築場2号橋	(キナバニコウキョウ)	中山築場線	1984	2.5	4.4	H30.08	Ⅰ	舗装のひびわれ
大柳1号橋	(オオヤナギイチゴウキョウ)	大柳線	1960	2.3	12.0	H30.09	Ⅱ	床版・橋台への漏水、舗装の凹凸
大金橋	(オウガネハシ)	大金線	1989	3.4	6.0	H30.09	Ⅱ	
家の沢橋	(イノザワハシ)	家の沢2号線	1979	2.2	9.0	H30.09	Ⅱ	床版・橋台への漏水、舗装のひびわれ
小深田1号橋	(オコフカイチゴウキョウ)	小深田線	1989	4.0	4.2	H30.08	Ⅰ	防護柵の変形
太子前3号橋	(タチマエサンゴウキョウ)	太子前3号線	1993	1.5	7.4	H30.09	Ⅰ	
沖村1号橋	(オキムライチゴウキョウ)	芝野本田線	1995	2.4	8.1	H30.11	Ⅰ	
田草川1号橋	(タグサガウチゴウキョウ)	芝野田草川線	1994	2.3	7.5	H30.11	Ⅰ	
田草川2号橋	(タグサガウニコウキョウ)	芝野田草川線	1994	2.4	9.1	H30.11	Ⅰ	
山崎1号橋	(ヤマザキイチゴウキョウ)	山崎橋台線	1975	2.3	8.1	H30.11	Ⅰ	
太子前橋	(タチマエハシ)	沼田中央線	1975	4.6	11.4	H30.09	Ⅲ	床版の鉄筋露出とジャンカ、舗装のうき
本田2号橋	(ホンデニコウキョウ)	本田大又線	1975	2.9	6.9	H30.11	Ⅰ	
大又橋2	(オオマタハシ)	本田大又線	1973	7.4	5.5	H30.11	Ⅰ	
水沢橋	(ミズザワハシ)	下黒瀬水沢線	1991	8.5	5.8	H30.10	Ⅰ	舗装の凹凸
藤森橋	(フジモリハシ)	藤森中谷地線	1975	3.6	5.4	H30.08	Ⅰ	防護柵の変形
藤森3号橋	(フジモリサンゴウキョウ)	藤森中谷地線	1975	2.4	9.7	H30.08	Ⅱ	床版・橋台への漏水、防護柵の変形
山田2号橋	(ヤマダニコウキョウ)	山田線	1975	2.5	6.7	H30.09	Ⅱ	床版の遊離石灰、防護柵の変形
大台2号橋	(オオダイニコウキョウ)	大台線	1975	6.5	4.8	H30.09	Ⅱ	床版の鉄筋露出、舗装の凹凸
惣太郎2号橋	(ソウタロウニコウキョウ)	金ヶ崎宮ノ前線	2000	12.9	8.2	H30.09	Ⅰ	舗装のひびわれ
惣太郎橋	(ソウタロウハシ)	金ヶ崎宮ノ前2号線	1970	6.5	4.6	H30.09	Ⅱ	床版・橋台の遊離石灰、舗装の凹凸
堀川大橋	(ホリカワオオハシ)	秋田港北線	2003	4.6	7.5	H30.09	Ⅱ	橋台のひびわれ、舗装のひびわれ
下浜駅東西歩道橋	(シモハマエキトウイホウダウキョウ)	横長根水垂線	1990	32.3	3.5	H30.07	Ⅲ	上部工の腐食・防食機能劣化、上屋外壁の損傷
牛島仁井田自歩道橋	(ウシジマニイダジボウダウキョウ)	牛島仁井田自歩道線	不明	18.8	3.0	H30.09	Ⅱ	橋脚の定着部の鉄筋露出と土砂化、主桁・床版の鉄筋露出
万事神橋	(マンジカミハシ)	河辺万事神線	不明	16.0	6.2	H30.08	Ⅱ	主桁・床版の遊離石灰とひびわれ