

令和4年度 定期点検結果内訳

道路橋名	フリガナ	路線名	架設年次 (西暦)	橋長 (m)	幅員 (m)	点検実施 年月日	判定 区分	所見等
中ノ沢7号橋	ナカノサヅナゴウキョウ	中の沢線	1980	4.1	5.8	2023/3/24	II	床板に鉄筋露出
中ノ沢6号橋	ナカノサヅロウゴウキョウ	中の沢線	1980	4.3	5.0	2022/9/8	II	主桁に漏水、部分的な鉄筋露出
真木屋2号橋	マキヤノゴウキョウ	真木屋線	1975	4.2	4.0	2022/9/8	II	防護柵支柱基部の地覆に欠損
中ノ沢4号橋	ナカノサヅヨンゴウキョウ	中の沢線	1980	5.3	5.0	2022/9/8	II	主桁に鉄筋露出
三福3号橋	サンフクサンゴウキョウ	三福線	1983	7.6	5.1	2022/9/7	I	健全
三福橋	サンフクキョウ	三福線	2002	16.6	7.0	2022/9/21	II	橋台に遊離石灰を伴うひびわれ
真木屋1号橋	マキヤイチゴウキョウ	真木屋線	1976	5.3	4.0	2022/9/9	II	主桁に部分的な鉄筋露出
三福2号橋	サンフクニゴウキョウ	三福線	1983	8.4	5.0	2022/9/7	I	健全
大沢郷2号橋	オオサヅエニゴウキョウ	大沢郷線	1975	4.5	4.0	2022/9/9	II	地覆側面からの雨水等の流入跡
大沢郷1号橋	オオサヅエイチゴウキョウ	大沢郷線	1989	7.3	5.0	2022/9/8	II	橋台に漏水、部材的な欠損
大沢郷3号橋	オオサヅエサンゴウキョウ	大沢郷線	1979	6.5	4.2	2022/9/9	II	橋台に漏水、防護柵の変形
中田1号橋	ナカタイチゴウキョウ	円行寺線	1980	5.8	6.8	2022/3/24	II	床版に剥離、部分的な鉄筋露出
萱ヶ沢2号橋	カサガサニゴウキョウ	中の沢線	1967	5.3	4.6	2022/9/2	II	地覆に欠損
中田2号橋	ナカタニゴウキョウ	円行寺3号線	1990	5.3	5.3	2022/3/24	I	健全
大台1号橋	オオダイイチゴウキョウ	大台線	1971	2.1	4.5	2023/3/30	II	頂版にひびわれ
下道橋	シモミチキョウ	萱ヶ沢下道線	1994	7.0	6.2	2022/9/5	II	橋台に部分的な鉄筋露出
堤ヶ沢橋	ツツミガサキキョウ	堤ヶ沢線	1988	5.4	5.1	2022/9/7	II	伸縮部からの漏水
堤ヶ沢2号橋	ツツミガサキニゴウキョウ	堤ヶ沢2号線	1996	7.3	4.5	2022/9/7	II	主桁に欠損、橋台に漏水
大金2号橋	オオカネニゴウキョウ	大金2号線	1992	5.4	5.0	2023/3/24	I	健全
東又橋	ヒガシマタキョウ	東又線	1960	3.8	5.0	2023/3/24	II	主桁に剥離
中崎橋	ナカサキキョウ	東又中崎線	1993	5.3	5.7	2023/3/24	II	橋台に部分的な鉄筋露出
東又1号橋	ヒガシマタイチゴウキョウ	東又1号線	1984	4.5	5.5	2022/9/2	II	主桁に鉄筋露出
折戸4号橋	オリトヨコウキョウ	折戸高尾線	1969	5.5	5.2	2022/9/5	II	床版端部に鉄筋露出
山田3号橋	ヤマダサンゴウキョウ	山田3号線	1960	3.5	5.6	2023/3/24	II	橋台に剥離
折戸3号橋	オリトサンゴウキョウ	折戸高尾線	1969	5.5	5.4	2022/9/5	II	堅壁にひびわれ
折戸2号橋	オリトニゴウキョウ	折戸高尾線	1966	6.9	5.6	2022/9/5	II	床版にひびわれ
舟卸橋	フナオシキョウ	舟卸線	1988	8.0	5.0	2022/9/2	I	健全
大橋橋	オオハシキョウ	大橋線	1984	5.3	5.2	2022/9/2	II	主桁に鉄筋露出
金輪神橋	カネリンキョウ	上繫2号線	1992	5.4	4.5	2023/3/29	II	橋台にひびわれ
上繫2号橋	カミツナニゴウキョウ	上繫線	1970	3.8	5.1	2023/3/29	II	橋台に漏水
協雄大橋	キョウユウオオハシ	清水木線	1988	283.5	9.8	2022/9/22	II	主桁・横桁腐食、床版ひびわれ
脇の沢橋	ワキノサヅキョウ	繫1号線	1978	6.2	5.1	2022/9/2	II	床版、橋台に漏水、鉄筋露出
繫橋	ツナギキョウ	繫2号線	1977	3.4	5.7	2023/3/29	II	防護柵に防食機能の劣化
中川橋	ナカガハシ	太子前戸賀沢線	1978	300.0	9.0	2023/3/24	I	補修実施済み
宮ノ前橋	ミヤノマエキョウ	金ヶ崎宮ノ前2号線	1964	4.7	5.2	2023/3/30	II	主桁にうきや剥離
新銅屋橋	シンドウヤキョウ	相川高野上野線	1985	20.2	7.5	2022/9/22	II	桁下に漏水、遊離石灰
築場橋	キナバキョウ	中山築場線	1989	8.5	4.0	2022/9/1	II	橋台にひびわれ
田中橋2	タナカキョウ2	田中橋線	2014	18.3	6.2	2023/3/15	I	健全
金井田橋	カナイタクキョウ	竹の花細田線	1974	3.0	5.9	2023/3/29	II	主桁に鉄筋露出や欠損
蛇野橋	ヘビノキョウ	下黒瀬水沢線	1977	12.6	4.5	2023/3/24	II	床板に遊離石灰
中村橋2	ナカムラキョウ2	竹の花細田線	1974	2.4	7.9	2023/3/30	II	頂版に剥離
弥栄橋	ヤサカキョウ	下川原御橋線	1998	28.5	6.2	2023/3/15	II	橋脚にひびわれ
善知鳥1号橋	ウチトリイチゴウキョウ	善知鳥線	1993	6.3	4.6	2022/9/1	I	健全
羽川橋	ハネカワキョウ	古堂下川原線	1970	28.3	3.0	2022/9/14	II	主桁、橋脚にひびわれ
善知鳥橋	ウチトリキョウ	白井沢修羅沢線	1973	7.5	4.5	2022/9/1	II	路面に段差
湯野目2号橋	ユノメニゴウキョウ	下黒瀬上谷地線	不明	2.1	11.2	2023/3/24	II	頂版に漏水
藤森1号橋	フジモリイチゴウキョウ	藤森線	1977	5.3	5.3	2022/9/1	II	橋台に漏水
仁助橋	ニスケキョウ	椿川安養寺線	1988	45.0	9.8	2023/3/24	I	健全
白熊1号橋	シロクマイチゴウキョウ	白熊線	1986	6.0	5.6	2023/3/16	II	主桁ひび割れ
畑谷橋2	ハタヤキョウ2	河辺丸山1号線	2002	45.8	4.0	2022/9/15	I	健全
沖村1号橋	オキムライチゴウキョウ	芝野本田線	1972	2.3	5.1	2023/3/25	II	主桁に鉄筋露出
仁井田堰橋3	ニイダヅミキョウ3	豊成線	1958	6.3	3.6	2023/3/16	III	床版に鉄筋露出
境川橋	桂根線	1967	15.0	6.0	2023/3/24	I	健全	
式田橋	シキダキョウ	式田1号線	2003	91.0	11.0	2022/9/15	II	床版、橋台にひびわれ
宮崎橋	ミヤザキキョウ	宮崎2号線	1998	18.0	6.2	2023/3/31	I	健全
古館橋	フルダキョウ	四ツ小屋大通1号線	不明	2.4	6.3	2023/3/16	II	頂版、側壁にひびわれ
神内橋	シノノウキョウ	神内3号線	1987	15.7	5.0	2023/3/16	I	健全
四ツ小屋一號橋	ヨツコヤイチゴウキョウ	城下当場2号線	1971	3.5	4.0	2023/3/29	II	デッキプレートに腐食
四ツ小屋二十七号橋	ヨツコヤニジュウナナゴウキョウ	末戸松本1号線	不明	3.6	8.5	2023/3/15	I	健全

令和4年度 定期点検結果内訳

道路橋名	フリガナ	路線名	架設年次 (西暦)	橋長 (m)	幅員 (m)	点検実施 年月日	判定 区分	所見等
上田橋	ウエダハシ	笹葉下川原線	不明	2.3	5.0	2023/3/29	I	健全
四ツ小屋二号橋	ヨツコヤニゴウキョウ	城下当場1号線	不明	2.4	5.2	2023/3/29	I	健全
小林橋	コバヤシハシ	豊岩小林橋線	1985	12.5	5.2	2023/3/25	I	健全
四ツ小屋十七号橋	ヨツコヤシユウナナゴウキョウ	四ツ小屋本線	不明	2.3	5.9	2023/3/29	II	地覆部にひびわれ、欠損
河辺中学校橋	カベチュウガッコウハシ	河中線	1990	27.2	11.0	2023/3/16	II	横桁に遊離石灰
四ツ小屋六号橋	ヨツコヤロクゴウキョウ	城下当場笹葉線	不明	2.3	8.1	2023/3/15	I	健全
四ツ小屋四号橋	ヨツコヤヨンゴウキョウ	四ツ小屋駅線	不明	2.4	5.2	2023/3/29	I	健全
四ツ小屋十三号橋	ヨツコヤシユウサンゴウキョウ	小阿地柳林線	不明	4.5	4.5	2023/3/29	I	健全
四ツ小屋三十七号橋	ヨツコヤサンジユウナナゴウキョウ	四ツ小屋大通1号線	不明	5.5	6.6	2023/3/29	II	床版に鉄筋露出
奥沢橋	オクサハシ	古野大繋沢線	不明	2.8	5.4	2023/3/29	I	健全
四ツ小屋二十号橋	ヨツコヤニジュウゴウキョウ	四ツ小屋上野中野線	不明	2.3	6.0	2023/3/29	I	健全
御所野跨道橋	ゴショノコトウキョウ	御所野上北手線	1990	39.7	22.0	2022/12/14	II	横桁うき
奥出通勤橋	オクデシヨクシンハシ	奥出線	1989	15.2	6.2	2023/3/16	I	健全
四ツ小屋三十四号橋	ヨツコヤサンジユウヨンゴウキョウ	御野場団地79号線	不明	3.7	4.1	2023/3/29	II	床版に鉄筋露出
四ツ小屋三十五号橋	ヨツコヤサンジユウゴウキョウ	四ツ小屋上野中野線	不明	2.3	10.0	2023/3/29	I	健全
四ツ小屋二十二号橋	ヨツコヤニジュウニゴウキョウ	四ツ小屋街道西線	不明	2.7	4.9	2023/3/15	I	健全
奥出橋	オクデハシ	神内奥出線	1985	16.0	5.0	2023/3/16	II	主桁にひびわれ
下久保新橋	シホクベシンハシ	御野場西2号線	1985	13.5	7.7	2022/12/7	II	橋台ひび割れ
下久保橋	シホクベハシ	下久保橋線	1961	11.5	3.4	2022/12/7	II	橋台にひびわれ
塚橋	ツカハシ	仁井田横山中野線	不明	3.4	6.0	2023/3/30	II	橋面に断面欠損
赤平小橋	アカヒラコハシ	赤平大張野線	1967	3.3	5.0	2023/3/16	II	床版に鉄筋露出
奥出曾場1号橋	オクデソウバイチゴウキョウ	奥出曾場線	不明	4.3	9.5	2023/3/16	II	防護柵に変形
古川向一号橋	フルカワムカイイチゴウキョウ	仁井田古川向2号線	不明	6.9	5.8	2023/1/19	II	頂版・側壁にひびわれ
仁井田仲谷地一号橋	ニイダナカヤチイチゴウキョウ	仁井田仲谷地線	不明	6.3	5.0	2023/3/15	II	床版に遊離石灰
堂回橋	ドウマワリハシ	仁井田1号線	不明	4.0	5.1	2023/3/30	II	床版に鉄筋露出
畑ノ沢橋	ハタノサワハシ	広域河辺北野田神内線	1993	14.7	8.0	2023/3/16	II	橋台にひびわれ
鎌倉橋	カマクラハシ	神内大又1号線	1971	12.5	4.6	2023/3/24	I	健全
目長田橋	メナガタハシ	仁井田目長田1号線	1968	2.7	6.1	2023/3/30	I	健全
重兵エ線一号橋	ジュウヘイセンイチゴウキョウ	仁井田仲谷地五十五枚線	不明	4.6	6.0	2023/3/30	I	健全
仁助下橋	ニスケタハシ	仁助橋線	1968	12.5	3.0	2022/12/27	II	主桁ひびわれ
重兵衛線二号橋	ジュウヘイセンニゴウキョウ	仁井田仲谷地五十五枚線	1968	3.0	4.3	2023/3/29	III	橋台にひびわれ
宇利沢橋	ウリサワハシ	神内大又1号線	1971	10.3	4.6	2022/12/16	I	補修実施済み
小中島二号橋	コナカジマニゴウキョウ	仁井田新田大野牛島西線	不明	4.0	4.9	2023/3/29	II	地覆にひびわれ
小股尻橋	オマタジリハシ	小中島西潟敷線	1992	15.7	12.0	2023/3/24	II	補修実施済み
砂子沢二号橋	サコザワニゴウキョウ	猿田沢6号線	不明	8.6	4.7	2023/3/15	II	橋台に鉄筋露出
潟中島一号橋	カサナジマイチゴウキョウ	仁井田潟中町4号線	不明	2.0	13.2	2023/3/29	I	健全
新屋跨道橋	アラヤコウキョウ	浜街道2号線	1982	38.6	10.5	2022/12/12	II	橋台ひび割れ
荒巻三号橋	アラマキサンゴウキョウ	上北手荒巻1号線	1986	10.0	11.0	2023/1/16	II	床版遊離石灰
御鷹野四号橋	オカノヨシゴウキョウ	牛島西四丁目三丁目線	不明	3.3	13.7	2023/3/29	II	地覆にひびわれ
御鷹野二号橋	オカノニゴウキョウ	牛島茨島3号線	不明	4.3	5.9	2022/8/31	II	橋台剝離・鉄筋露出
荒巻二号橋	アラマキニゴウキョウ	上北手牛島線	不明	2.2	11.0	2023/3/20	I	健全
御鷹野七号橋	オカノナナゴウキョウ	牛島茨島2号線	不明	2.3	7.0	2023/3/29	II	舗装にひびわれ
御鷹野六号橋	オカノロクゴウキョウ	御鷹野橋道脇6号線	不明	2.3	12.1	2023/3/29	I	健全
御茶屋橋	オチヤヤハシ	二ツ屋登町線	1992	19.4	11.0	2023/3/24	II	橋台鉄筋露出
猿田川端二号橋	サルタカワハチニゴウキョウ	仁井田猿田川端8号線	不明	2.4	11.0	2023/3/31	I	健全
猿田川端一号橋	サルタカワハチイチゴウキョウ	仁井田猿田川端6号線	不明	2.4	9.5	2023/3/31	I	健全
桜田一号橋	サクラダイチゴウキョウ	猿田小山田線	不明	2.4	4.9	2023/3/20	II	地覆に欠損
夏田橋	ナツタハシ	広域河辺北野田神内線	1993	96.5	7.0	2022/9/15	II	主桁に剥離・鉄筋露出
関上橋	セキガミハシ	関上境田線	1988	12.0	3.7	2023/3/16	I	健全
境田二号橋	サカイダニゴウキョウ	上北手百崎1号線	不明	13.6	6.0	2023/3/15	I	健全
小平岱橋	コヒラダハシ	小平岱線	1956	2.3	7.5	2023/3/16	II	頂版に漏水・遊離石灰
太平川橋1	タイヘイガワハシ	二ツ屋登町線	1971	38.5	6.0	2022/9/22	II	床版、橋台漏水・遊離石灰
太平川橋3	タイヘイガワハシ	二ツ屋登町線	1971	38.5	1.5	2022/9/22	II	下部工ひびわれ
太平川橋2	タイヘイガワハシ	二ツ屋登町線	1971	38.5	1.5	2022/9/22	II	下部工ひびわれ
寺田橋	テラダハシ	寺田1号線	1955	2.4	2.4	2023/3/16	II	頂版に腐食
会沢川橋	アイザワカワハシ	曾場外川原線	1984	10.1	3.0	2023/3/16	I	健全
大又橋1	オオマタハシ	穴淵線	1987	42.1	5.0	2022/9/14	II	橋台、橋脚にひびわれ
刈穂橋	カリホハシ	旭南檜山線	1974	40.8	15.0	2022/9/12	II	主桁、横桁に腐食
横森橋2	ヨコモリハシ	明田上北手線	1997	35.5	2.5	2023/3/24	I	補修実施済み

令和4年度 定期点検結果内訳

道路橋名	フリガナ	路線名	架設年次 (西暦)	橋長 (m)	幅員 (m)	点検実施 年月日	判定 区分	所見等
横森橋1	ヨコモリハシ	明田上北手線	1973	34.8	7.0	2023/3/24	I	補修実施済み
筒出橋	ツツデハシ	柳町台線	1960	4.0	6.6	2023/3/16	I	健全
小出沢橋	コイズサハシ	東荻森線	1988	15.3	6.2	2023/3/16	I	健全
桜橋	サクラハシ	桜橋線	1960	22.9	2.2	2023/3/24	I	補修実施済み
繫沢小橋	ツキササコハシ	田屋線	1988	9.1	5.0	2023/3/16	I	健全
宮ヶ沢広面歩道橋	ミヤカサヒロオモテホトウキョウ	宮ヶ沢広面線	1983	49.7	3.3	2023/3/24	II	鋼材腐食
杉沢1号橋	スギササイチゴウキョウ	杉沢3号線	1994	19.7	5.0	2023/3/16	I	健全
向田一号橋	ムカダイチゴウキョウ	向田一号橋線	不明	7.5	4.7	2023/3/14	II	主桁にひびわれやうき
向田三号橋	ムカダサンゴウキョウ	前田面寒川線	不明	5.8	4.6	2023/3/14	II	防護柵支柱基部に欠損
保戸野川反橋	ホドノカワサカハシ	保戸野川反線	1973	24.7	5.0	2023/3/24	I	補修実施済み
鷗谷地一号橋	オウヤチイチゴウキョウ	鷗谷地一号橋線	不明	7.5	4.7	2023/3/25	II	橋台に剥離
台下橋	ダイソウハシ	井関沢山道線	不明	7.0	3.6	2023/3/14	II	床版に鉄筋露出
鷹匠橋	タカジヨウハシ	秋田環状2号線	1972	26.8	18.1	2022/9/12	II	主桁、横桁に腐食
井関沢二の橋	イセササニノハシ	雑沢家ノ沢線	不明	11.4	4.5	2023/3/14	II	床版に遊離石灰
面影橋	オモカゲハシ	土崎保戸野線	1972	31.4	11.0	2022/9/14	II	主桁、横桁に腐食
高速関連寒川橋	コウソクカンレンサムカワハシ	太平下北手線	不明	6.9	10.3	2022/8/31	I	健全
糠塚橋	ヌカヅカハシ	谷内佐渡糠塚1号線	不明	3.3	5.8	2023/3/20	II	頂版・側壁にひびわれ
松崎橋	マツザキハシ	柳樹松崎4号線	2001	41.5	11.0	2022/12/9	II	橋台にひびわれ、漏水
雑沢橋	ヒザサハシ	雑沢家ノ沢線	不明	10.9	4.5	2022/9/6	II	橋台漏水
大沢五号橋	オオササゴウキョウ	大沢5号線	不明	3.0	3.9	2023/3/24	I	補修実施済み
大道東橋1	ダイドウチガハシ	寺内泉線	1977	36.5	7.0	2022/9/12	II	主桁に遊離石灰、橋脚に漏水
大道東橋2	ダイドウチガハシ	寺内泉線	1982	37.0	2.0	2022/9/12	II	主桁、床版、支承に腐食
平形橋	ヒラガハシ	太平井関沢線	1967	25.1	3.5	2023/3/24	I	補修実施済み
尼沢1号橋	アマササイチゴウキョウ	尼沢線	不明	8.5	5.2	2023/3/16	II	床版に遊離石灰
上館二号橋	ウエダニゴウキョウ	太平井関沢線	不明	4.0	3.7	2023/3/24	I	補修実施済み
旭川橋	アサカハシ	手形泉線	1986	50.8	15.0	2022/9/13	II	橋台ひびわれ
釜ノ町二号橋	カマノマチニゴウキョウ	桜町道田線	1996	17.0	9.0	2023/3/16	II	主桁にひびわれ
寿橋	コトブキハシ	黒沢5号線	1973	18.4	4.9	2023/3/14	II	主桁、横桁、床版に腐食
三本橋	サンボンハシ	臨海秋操線	1988	37.5	10.0	2022/9/14	II	橋脚にひびわれ
新八田三号橋	シンハッタサンゴウキョウ	八田6号線	2007	30.0	5.2	2023/3/14	I	健全
オサンド沢小橋	オサントササコハシ	神内大又2号線	1975	6.0	4.6	2023/3/24	I	健全
高梨台橋	タカナシダハシ	高梨台団地1号線	不明	2.8	3.8	2023/3/24	I	補修実施済み
向山橋	ムカヤマハシ	土崎電車通跡線	2005	54.0	10.5	2022/12/7	II	橋台にひびわれ
濁川後田橋	ニゴリカワウシロハシ	濁川後田1号線	不明	3.7	4.2	2023/3/24	I	補修実施済み
湯沢橋	ユサハシ	添川広面線	2007	34.2	7.7	2023/3/15	II	主桁に剥離
湯沢五号橋	ユサワゴウキョウ	湯沢4号線	不明	4.5	2.9	2023/3/24	I	補修実施済み
堺橋	サカイハシ	四ツ谷笹岡線	1960	4.0	5.6	2023/3/30	II	地覆に欠損
上飯島橋	カミイジマハシ	天ノ袋線	2005	58.5	7.2	2022/12/6	II	主桁にひびわれ
杉崎橋1	スギザキハシ	杉崎橋線	1965	19.4	3.5	2023/3/24	I	補修実施済み
岩城橋	イワキハシ	糠塚榎ノ木線	1976	25.4	6.0	2022/9/13	II	主桁に腐食、床版にひびわれ
新笠岡橋	シンカサガハシ	笠岡5号線	2013	55.0	5.0	2022/9/16	I	健全
岩城二号橋	イワキニゴウキョウ	岩城2号線	1997	16.2	5.0	2023/3/20	II	沓座モルタルに欠損
中野二号橋	ナカノニゴウキョウ	中野笠岡線	2013	2.8	12.6	2023/3/14	I	健全
萬吉橋	マンキチハシ	萬吉橋線	2014	55.2	4.2	2023/3/14	II	主桁、横桁に腐食
高倉橋	タカクラハシ	五十丁石名坂線	2001	18.5	3.5	2023/3/24	I	補修実施済み
堀内二号橋	ホリウチニゴウキョウ	金足堀内神田線	2014	28.2	9.0	2022/9/16	II	主桁に腐食、地覆にひびわれ
岩瀬橋	イワセハシ	金足岩瀬3号線	2001	28.0	7.2	2023/3/14	I	健全
岩瀬前山橋	イワセマエヤマハシ	金足岩瀬5号線	1999	30.6	6.2	2023/3/14	I	健全