

令和元年度 定期点検結果内訳

道路橋名	(フリガナ)	路線名	架設年次(西暦)	橋長(m)	幅員(m)	点検実施年月日	判定区分	所見等
折戸1号橋	(オリトイコウキョウ)	折戸高尾線	1967	8.4	5.5	2019.7.9	Ⅲ	主桁剥離・鉄筋露出、下部ひびわれ
草生津川小橋	(クソウスカワコハシ)	金足添川線	1994	29.4	23.0	2020.3.27	Ⅱ	鋼部材腐食、支障劣化
中ノ沢1号橋	(ナカノサワイチゴウキョウ)	中の沢線	1976	11.0	5.1	2019.7.10	Ⅲ	主桁、橋台剥離・鉄筋露出、桁下への漏水
仁井田仲谷地二号橋	(ニイダナカヤチニコウキョウ)	仁井田仲谷地線	不明	12.5	5.0	2019.07.08	Ⅲ	鋼部材腐食
仁部橋	(ニヘハシ)	上八田大根沢線	1970	13.4	4.0	2019.9.20	Ⅱ	鋼部材腐食、支障劣化
行人沢橋	(キョウニンザワハシ)	行人沢橋線	1968	18.1	4.0	2019.11.20	Ⅲ	床版ひびわれ、橋脚剥離・鉄筋露出、舗装劣化
第二横山橋	(ダイニヨコヤマハシ)	仁井田横山3号線	1966	19.3	9.5	2019.12.13	Ⅲ	支承劣化、橋台ひび割れ、舗装劣化
蓬田橋	(ヨモキダハシ)	天ノ袋線	1970	15.9	4.0	2019.8.20	Ⅲ	橋脚剥離・鉄筋露出、防護柵劣化
田向橋	(タムカイハシ)	細田田向線	1971	15.0	2.9	2019.7.22	Ⅲ	橋脚ひびわれ・傾斜・洗掘
追分駅東西歩道橋	(オウワケエキトウザイホトウキョウ)	追分駅東西歩道橋線	1996	119.1	4.1	2019.12.12	Ⅱ	鋼部材腐食、床版・下部工ひびわれ、上屋損傷
鳥海橋	(チヨウカイハシ)	鳥海線	1973	68.8	3.0	2019.11.22	Ⅱ	鋼部材腐食、支障劣化、橋台ひびわれ、舗装劣化
関根橋	(セキネハシ)	下北手和田線	1970	8.7	4.0	2019.9.20	Ⅱ	主桁ひびわれ、床版ひびわれ
御野場新橋	(オノハシハシ)	豊岩御野場線	1998	37.0	20.5	2019.11.25	Ⅱ	主桁、床版、橋台ひびわれ・うき
小又橋	(オマタハシ)	五十丁小又線	1973	25.7	4.0	2019.11.21	Ⅱ	鋼部材腐食、橋台変形・欠損、防護柵劣化
大野新川橋	(オオノシンカワハシ)	南部中央線	2004	23.0	20.0	2019.12.9	Ⅱ	鋼部材腐食、橋台ひびわれ、桁下への漏水、舗装劣化
保戸野新橋	(ホトノシンハシ)	保戸野新橋線	1967	25.5	6.0	2019.8.22	Ⅲ	鋼部材腐食、支障劣化
御所野ほたる橋	(ゴシヨノホタルハシ)	新都市環状線	1999	97.5	16.0	2019.11.27	Ⅱ	鋼部材腐食、床版ひびわれ、桁下への漏水
五丁目橋	(ゴチヨウメハシ)	川尻広面線	1997	25.3	25.0	2019.11.28	Ⅱ	鋼部材腐食、桁下への漏水、舗装劣化
濁川橋	(ニゴリカワハシ)	蟹子沢森ノ腰線	1997	74.1	5.0	2019.12.3	Ⅱ	主桁剥離・鉄筋露出、跨道橋の第三者被害対策必要
桜新世紀橋	(サクラシンセイキハシ)	桜本線	2001	19.6	18.5	2019.11.29	Ⅱ	主桁、床版、橋台ひびわれ・剥離、舗装劣化
明田橋	(ミョウテンハシ)	東通仲町観音前線	1979	19.5	5.7	2019.12.12	Ⅱ	床版、橋台剥離・鉄筋露出・うき、舗装劣化跨道橋の第三者被害対策必要
三本松橋	(サンボンマツハシ)	広域添川下北手線	1998	49.0	8.0	2019.7.25	Ⅱ	床版ひびわれ、伸縮装置欠損、桁下への漏水
飯島大橋	(イジマオオハシ)	金足添川線	2006	69.0	22.0	2019.11.21	Ⅱ	主桁、床版、橋台ひびわれ、舗装劣化
愛宕下橋	(アタゴシタハシ)	秋田環状1号線	2002	47.7	16.0	2019.11.28	Ⅱ	床版下面漏水、舗装劣化
駒込橋	(コマゴメハシ)	広域金足黒川線	1993	16.8	8.0	2019.10.7	Ⅱ	主桁欠損、床版間詰部漏水、防護柵劣化
杉沢2号橋	(スキザワニコウキョウ)	東萱森線	不明	14.0	5.1	2019.11.27	Ⅱ	主桁ひびわれ、橋台欠損・うき、地覆欠損
杉沢橋	(スキザワハシ)	東萱森線	1978	21.7	5.0	2019.11.27	Ⅱ	主桁剥離・鉄筋露出、地覆欠損
松崎橋	(マツザキハシ)	柳館松崎4号線	2001	41.5	11.0	2019.11.29	Ⅱ	橋台ひびわれ、舗装劣化
砂子淵橋	(スナゴブチハシ)	砂子淵2号線	1973	40.8	3.0	2020.3.20	Ⅰ	2020補修工事実施済
山内橋	(サンナイハシ)	正面田線	1962	54.3	2.9	2019.12.25	Ⅲ	主桁、床版、橋台剥離・鉄筋露出、橋脚ひびわれ、舗装劣化
源内沢橋	(ゲンナイザワハシ)	神内大又2号線	1971	30.8	4.7	2019.11.22	Ⅲ	鋼部材腐食、支承劣化、橋台剥離・鉄筋露出、防護柵劣化
天ノ袋橋	(テンノブクロハシ)	天ノ袋1号線	1955	21.1	3.9	2019.12.11	Ⅲ	鋼部材腐食、舗装劣化
白山二号橋	(シラヤマニコウキョウ)	小又白山線	1969	21.5	4.0	2019.12.19	Ⅱ	鋼部材腐食、床版ひびわれ、橋台洗掘、舗装劣化
濁川後田橋	(ニゴリカワウシロタハシ)	濁川後田1号線	不明	3.7	4.2	2019.12.13	Ⅲ	主桁剥離・鉄筋露出、橋台、橋脚ひびわれ、舗装劣化
相染二号橋	(アイソメニコウキョウ)	土崎環状線	1968	4.0	4.5	2019.12.19	Ⅲ	床版剥離・鉄筋露出、舗装劣化
高梨台橋	(タナシダハシ)	高梨台団地1号線	不明	2.8	3.8	2019.12.13	Ⅲ	床版剥離・鉄筋露出、桁下への漏水、舗装劣化、防護柵劣化

令和元年度 定期点検結果内訳

道路橋名	(フリガナ)	路線名	架設年次(西暦)	橋長(m)	幅員(m)	点検実施年月日	判定区分	所見等
上館二号橋	(ウエダテニコウキョウ)	太平井関沢線	不明	4.0	3.7	2019.12.9	Ⅲ	床版剥離・鉄筋露出、橋台洗掘、舗装劣化
相染一号橋	(ソウゼンイチゴウキョウ)	土崎西五丁目相染町線	1958	3.3	5.5	2019.12.19	Ⅲ	床版剥離・鉄筋露出、地覆欠損
山ノ根三号橋	(ヤマノネサンゴウキョウ)	山崎山ノ根線	1953	3.0	3.3	2019.12.13	Ⅲ	主桁剥離・鉄筋露出
大沢五号橋	(オオサワゴウキョウ)	大沢5号線	不明	3.0	3.9	2019.12.9	Ⅲ	鋼部材腐食、舗装劣化
湯沢三号橋	(ユザワサンゴウキョウ)	湯沢1号線	不明	4.5	2.7	2019.12.13	Ⅲ	鋼部材腐食、舗装劣化
竹の花橋	(タケノハナハシ)	竹の花細田線	1975	19.5	6.0	2019.7.23	Ⅲ	鋼部材腐食、伸縮装置劣化
榊表橋	(サカキオモテハシ)	榊表線	1983	28.2	4.5	2019.12.9	Ⅲ	鋼部材腐食、支承劣化
上崎二号橋	(カミサキニコウキョウ)	上崎柳田1号線	1982	40.9	4.0	2019.9.19	Ⅱ	鋼部材腐食、床版ひびわれ
安養寺橋	(アンヨウジハシ)	安養寺線	1978	19.9	4.0	2019.11.3	Ⅱ	鋼部材腐食、桁下への漏水
庚塚橋	(カノヅツカハシ)	牛島西二丁目1号線	1999	26.5	10.0	2019.7.9	Ⅱ	鋼部材腐食
三千刈橋	(サンゼンカリハシ)	寺内イサノ堂ノ沢線	1987	36.7	7.0	2019.10.8	Ⅱ	桁下への漏水、橋台ひびわれ
嘉右エ門橋	(カエモンハシ)	榑台三替沢線	1977	21.3	5.0	2019.11.3	Ⅱ	鋼部材腐食、桁下への漏水
轄町橋	(ソリマチハシ)	金足轄町線	1970	15.6	3.0	2019.11.21	Ⅱ	桁下への漏水、舗装劣化
鷗谷地二号橋	(シトヤチニコウキョウ)	広域添川下北手線	1995	10.5	8.0	2019.1.29	Ⅱ	橋台ひびわれ、舗装劣化
朝日又橋	(アサヒマタハシ)	神内大又2号線	1972	24.5	6.5	2019.11.26	Ⅱ	鋼部材腐食、橋台ひびわれ、舗装劣化
井戸尻一号橋	(イトジリイチゴウキョウ)	泉濁川線	不明	6.6	8.6	2019.12.13	Ⅲ	主桁剥離・鉄筋露出、舗装劣化
西ノ田橋	(ニシノタハシ)	豊岩豊巻新屋田尻沢東町線	不明	6.5	6.5	2019.12.9	Ⅱ	主桁、橋台ひびわれ、桁下への漏水
牛島西歩道橋	(ウジマニシホドウキョウ)	牛島西二丁目自歩道線	1985	23.9	2.5	2019.12.9	Ⅱ	鋼部材腐食、橋台欠損、舗装劣化
神田四号橋	(カンダヨンゴウキョウ)	外旭川木崎三ノ堰線	不明	3.4	7.6	2019.11.27	Ⅱ	本体ひびわれ
新添橋	(アラゾエハシ)	新屋扇町渋谷町線	不明	3.2	11.0	2019.11.28	Ⅱ	橋台すりへり、断面欠損
新藤田一号橋	(シントウダイイチゴウキョウ)	中台団地1号線	不明	2.6	4.9	2019.12.23	Ⅱ	鉄筋露出
外川橋	(ソトカワハシ)	外旭川三千刈10号線	不明	2.3	12.0	2019.12.11	Ⅱ	本体ひびわれ
寺の沢橋	(テラノサワハシ)	女米木戸賀沢線	不明	3.6	8.2	2019.12.3	Ⅱ	床版剥離・鉄筋露出、橋台欠損
添川一号橋	(ソエカワイチゴウキョウ)	添川古城廻1号線	不明	3.0	7.5	2019.12.23	Ⅱ	鉄筋露出
添川四号橋	(ソエカワヨンゴウキョウ)	添川6号線	不明	3.2	4.4	2019.12.23	Ⅱ	地覆欠損
大沢二号橋	(オオサワニコウキョウ)	大沢4号線	不明	2.5	4.8	2019.12.26	Ⅱ	地覆欠損
添川三号橋	(ソエカワサンゴウキョウ)	添川5号線	不明	2.8	4.0	2019.12.23	Ⅱ	床版鉄筋露出
四ツ谷二号橋	(ヨツヤニコウキョウ)	中央市場1号線	不明	2.4	8.7	2019.11.27	Ⅱ	側面すり減り
新藤田二号橋	(シントウダイニコウキョウ)	旭川小学校線	不明	3.5	6.8	2019.12.24	Ⅱ	地覆欠損
添川二号橋	(ソエカワニコウキョウ)	添川3号線	不明	3.1	4.5	2019.12.23	Ⅱ	地覆ひびわれ
杉崎橋	(スギサキハシ)	通沢線	不明	2.0	7.0	2019.12.23	Ⅱ	鉄筋露出
小勝田橋	(オガチダハシ)	豊岩豊巻新屋田尻沢東町線	不明	4.9	6.5	2019.12.9	Ⅱ	床版、橋台ひびわれ、地覆欠損
湯沢六号橋	(ユザワロウゴウキョウ)	湯沢1号線	不明	3.5	5.2	2019.12.23	Ⅱ	橋台洗掘、地覆破損
蓬田橋	(ヨモキダハシ)	蓬田1号線	不明	6.9	3.5	2019.12.13	Ⅱ	床版(木)腐食
伽羅橋	(キアラハシ)	大小路1号線	1940	4.0	4.4	2019.12.11	Ⅱ	残置管腐食
湯沢四号橋	(ユザワヨンゴウキョウ)	湯沢1号線	不明	3.2	3.4	2019.12.23	Ⅱ	地覆破損

令和元年度 定期点検結果内訳

道路橋名	(フリガナ)	路線名	架設年次(西暦)	橋長(m)	幅員(m)	点検実施年月日	判定区分	所見等
三嶽根一号橋	(ミタケネイゴウキョウ)	三嶽根4号線	不明	2.1	4.0	2019.12.18	Ⅱ	目地漏水,本体すりへり
羽衣橋	(ハコロモハン)	手形田中大沢線	不明	2.8	6.4	2019.12.26	Ⅱ	床版鉄筋露出
仁井田新中島橋	(ニイダシンナカシマハン)	新中島大野線	1964	22.9	5.5	2019.12.23	Ⅰ	R1補修工事実施済
鎌倉大橋	(カマクラオオハン)	広域河辺北野田神内線	2002	150.0	7.0	2019.11.25	Ⅱ	床版橋台にひびわれ、舗装劣化
新前谷地橋	(シンマエヤチハン)	四ツ谷笹岡線	1996	28.8	13.5	2019.12.20	Ⅰ	H29補修工事実施済
前谷地橋	(マエヤチハン)	下北手前谷地1号線	2003	23.4	10.0	2019.11.29	Ⅰ	概ね健全
松沢橋	(マツサワハン)	松沢線	1973	41.8	3.0	2019.12.25	Ⅰ	R1補修工事実施済
柳田石神橋	(ヤナキダイシガミハン)	広域添川下北手線	1990	43.0	8.0	2020.3.20	Ⅰ	R1補修工事実施済
イサノ橋	(イサノハン)	堂ノ沢泉線	1980	38.5	8.0	2020.3.20	Ⅰ	R1補修工事実施済
新桜谷地橋	(シンサクラヤチハン)	柳館梨平線	不明	2.5	8.8	2019.11.28	Ⅱ	鉄筋露出
開中道二号橋	(ヒラキナカミチニコウキョウ)	秋田環状1号線	2017	24.8	10.0	2019.11.28	Ⅰ	健全
相川橋	(アイカワハン)	相川高野上野線	1970	18.0	6.5	2020.3.30	Ⅰ	R1補修工事実施済
銅屋橋	(ドウヤハン)	相川高野上野線	1971	16.5	6.7	2020.3.30	Ⅰ	R1補修工事実施済
御蔵橋	(オグラハン)	新屋元町大川町2号線	1967	11.8	6.0	2020.3.30	Ⅰ	R1補修工事実施済
開中道一号橋	(ヒラキナカミチイコウキョウ)	牛島茨島線	1980	24.5	8.0	2020.3.12	Ⅰ	R1補修工事実施済
金山滝橋	(カナヤマタキハン)	仁別木曾石線	1995	25.9	11.5	2020.3.20	Ⅰ	R1補修工事実施済
本宿橋	(モンジユクハン)	本宿1号線	1969	16.0	4.0	2020.3.28	Ⅰ	R1補修工事実施済
地張山橋	(ジハリヤマハン)	安養寺南線	1978	19.9	4.0	2020.3.30	Ⅰ	R1補修工事実施済
山ノ根四号橋	(ヤマノネヨンゴウキョウ)	外旭川上新城線	不明	5.3	6.5	2019.11.25	Ⅰ	防護柵欠損
青崎橋	(アオサキハン)	追分小友線	不明	3.7	7.0	2019.11.28	Ⅱ	鉄筋露出
上小友四号橋	(カミオトモヨンゴウキョウ)	上小友2号線	不明	2.3	7.5	2019.12.25	Ⅱ	ひびわれ
三嶽根三号橋	(ミタケネサンゴウキョウ)	三嶽根8号線	不明	2.5	2.8	2019.12.18	Ⅰ	健全
保多田橋	(ホタダハン)	長浜保多田内山線	不明	3.4	5.1	2019.12.18	Ⅰ	健全
大浦沢橋	(オオウラサワハン)	長浜大浦沢2号線	不明	2.2	4.3	2019.12.18	Ⅱ	ひびわれ
山道橋	(サンドウハン)	外旭川中学校1号線	不明	2.1	6.5	2020.3.25	Ⅱ	継手漏水
山田一号橋	(ヤマダイイチゴウキョウ)	山田線	1976	12.6	3.6	2020.2.8	Ⅲ	主桁ひびわれ、桁下への漏水、舗装劣化
館ノ下橋	(タテノシタハン)	上北手猿田2号線	1975	15.7	4.5	2020.2.20	Ⅱ	主桁、床版剥離・鉄筋露出、伸縮装置欠損
柳林橋	(ヤナギハヤシハン)	仁井田下新田1号線	1964	13.7	4.7	2020.1.15	Ⅲ	床版鉄筋露出・剥離、下部ひびわれ
西潟敷一号橋	(ニシカタクシイチゴウキョウ)	東潟敷西潟敷線	不明	13.6	5.0	2020.2.3	Ⅱ	間詰床版漏水
苗代沢橋	(ナワシロサワハン)	苗宝線	1978	14.5	8.4	2020.2.21	Ⅱ	間詰床版漏水
白山一号橋	(シラヤマイチゴウキョウ)	小又白山線	1970	28.9	4.0	2020.3.30	Ⅲ	鋼部材腐食、支承劣化
平脇橋	(ヒラワキハン)	安養寺南線	1978	19.8	3.0	2020.3.30	Ⅰ	R1補修工事実施済