

秋田市総合環境センター 一般廃棄物最終処分場 管理状況(令和7年10月)

■廃棄物埋め立て状況

廃棄物の種類		道路・側溝泥 残土等	溶融飛灰	脱水汚泥	その他	合計
埋立量 (t)	新埋立地	0	0	0	4.40	4.40
	飛灰埋立地	0	180.57	2.01	0	182.58
備考		その他の内、クリーンアップ分は 飛灰埋立地に覆土用スラグ		0.00t 0.00 t 搬入		186.98

■主要施設の状況 (点検月日 10月10日)

擁壁・堰堤	点検結果 (異常の有無)	損壊するおそれがあると認められた場合に 講じた措置の実施内容、日時	
旧埋立地	無		
新埋立地	無		
飛灰埋立地	無		

遮水工	点検結果 (異常の有無)	遮水効果が低下するおそれがあると認められた場合に 講じた措置の実施内容、日時	
新埋立地	無		
飛灰埋立地	無		

その他施設	点検結果 (異常の有無)	異常があると認められた場合に 講じた措置の実施内容、日時	
調整池	無		
排水処理施設	無		

■水質調査結果 (採水月日 10月22日)

採取箇所 検査項目	放流水		周縁地下水		排水基準
	高度処理系統	除鉄処理系統	処理施設下流	健康センター・グラント*	
水素イオン濃度指数(pH)	8.0	7.7	7.0	7.4	6.5以上 8.5以下
電気伝導度(mS/m)	95	100	26	29	—
COD(mg/l)	11	7.5	2.7	5.4	30以下
BOD(mg/l)	0.9	8.8	1.0	1.0	20以下
浮遊物質(mg/l)	<1	<1	<1	2	10以下
塩素イオン(mg/l)	2,800	38	23	11	—
大腸菌数(CFU/ml)	0	0	0	0	800以下
水質の悪化があった場合に講じた措置の実施内容、日時					